



Boletim Diário de Tráfego na BR 158/ MS 112/ BR 436

10h00

					14/05/2025
Trecho	Km inicial	Km final	Extensão	Município	Condição de Tráfego
1 - BR 158	1,1	2,7	1,6	Cassilândia	Sem Interferência
2	2,7	26,2	23,5	Cassilândia	Com Interferência: Recuperação do meio fio Rebaxamento fundo de caixa e tratamento de fundo de aterro lateral
3	26,2	34,6	8,4	Paranaíba	Com Interferência: Recuperação do meio fio
4	34,6	59,5	24,9	Paranaíba	Com Interferência: Roçada Mecanizada Recuperação do meio fio
5	59,5	91	31,5	Paranaíba	Com Interferência: Limpeza de canaleta Roçada Mecanizada Implantação de terceira faixa
6	91	93,4	2,4	Paranaíba	Com Interferência: Limpeza de canaleta e monitoramento
7	93,4	94,4	1	Paranaíba	Sem Interferência
8	94,4	98,2	3,8	Paranaíba	Com Interferência: Limpeza de canaleta
9	98,2	141,9	43,7	Ap. do Taboado	Com Interferência: Limpeza de canaleta
10	141,9	146,3	4,4	Ap. do Taboado	Sem Interferência
11	146,3	194,9	48,6	Selviria	Com Interferência: Contenção de ravina e abertura de caixas de contenção Reciclagem do acostamento
12 - MS 112	0	21,7	21,7	Três Lagoas	Sem Interferência
12	21,7	52,9	31,2	Selviria	Sem Interferência
13	52,9	75,1	22,2	Selviria	Com Interferência: Roçada Mecanizada
14	75,1	89,9	14,8	Inocência	Com Interferência: Roçada Mecanizada
15	89,9	90,8	0,9	Inocência	Sem Interferência
16	90,8	108,2	17,4	Inocência	Com Interferência: Roçada Manual
17	108,2	113,3	5,1	Inocência	Sem Interferência
18	113,3	114,2	0,9	Inocência	Com Interferência: Roçada Manual
19	114,2	154,3	40,2	Inocência	Com Interferência: Roçada Manual Aceiro
20	154,3	180,8	26,5	Paranaíba	Sem Interferência
21	180,8	189	8,2	Cassilândia	Sem Interferência
22	189	200,5	11,5	Cassilândia	Sem Interferência
23 - BR 436	0	14,4	14,4	Ap. do Taboado	Com Interferência: Acabamento e rotatória
	14,4	18,1	3,7	Ap. do Taboado	Sem Interferência

Obs: Informações mais atualizadas, entrar em contato com a Central de Atendimento 0800 158 0112

Fonte: CCO