



Boletim Diário de Tráfego na BR 158/ MS 112/ BR 436

10h00

					09/10/2025
Trecho	Km inicial	Km final	Extensão	Município	Condição de Tráfego
1 - BR 158	1,1	2,7	1,6	Cassilândia	Sem Interferência Trânsito Normal
2	2,7	26,2	23,5	Cassilândia	Com Interferência: Obra de implantação de canaleta Limpeza da ponte Aceiro Trânsito Lento
3	26,2	34,6	8,4	Paranaíba	Sem Interferência Trânsito Normal
4	34,6	59,5	24,9	Paranaíba	Com Interferência: Roçada manual, defesa e meio fio Trânsito Normal
5	59,5	91	31,5	Paranaíba	Com Interferência: Roçada mecanizada Obra de tapa buraco com Instant Pav Trânsito Normal
6	91	93,4	2,4	Paranaíba	Com Interferência: Obra de tapa buraco com Instant Pav Trânsito Normal
7	93,4	94,4	1	Paranaíba	Com Interferência: Obra de tapa buraco com Instant Pav Trânsito Normal
8	94,4	98,2	3,8	Paranaíba	Com Interferência: Obra de tapa buraco com Instant Pav Trânsito Normal
9	98,2	141,9	43,7	Ap. do Taboado	Com Interferência: Implantação de terceira faixa Obra de tapa buraco com Instant Pav Trânsito Normal
10	141,9	146,3	4,4	Ap. do Taboado	Com Interferência: Obra de tapa buraco com Instant Pav Trânsito Normal
11	146,3	194,9	48,6	Selviria	Com Interferência: Roçada manual Obra de tapa buraco com Instant Pav Trânsito Normal
12 - MS 112	0	21,7	21,7	Três Lagoas	Com Interferência: Fresagem e recomposição Trânsito Lento
12	21,7	52,9	31,2	Selviria	Com Interferência: Fresagem e recomposição Trânsito Lento
13	52,9	75,1	22,2	Selviria	Com Interferência: Aceiro Trânsito Normal
14	75,1	89,9	14,8	Inocência	Sem Interferência Trânsito Normal
15	89,9	90,8	0,9	Inocência	Sem Interferência Trânsito Normal
16	90,8	108,2	17,4	Inocência	Com Interferência: Roçada manual Trânsito Normal
17	108,2	113,3	5,1	Inocência	Com Interferência: Roçada manual Trânsito Normal
18	113,3	114,2	0,9	Inocência	Com Interferência: Roçada manual Trânsito Normal
19	114,2	154,3	40,2	Inocência	Com Interferência: Roçada manual Trânsito Normal
20	154,3	180,8	26,5	Paranaíba	Com Interferência: Roçada manual Trânsito Normal
21	180,8	189	8,2	Cassilândia	Com Interferência: Roçada manual Trânsito Normal
22	189	200,5	11,5	Cassilândia	Sem Interferência Trânsito Normal
23 - BR 436	0	14,4	14,4	Ap. do Taboado	Com Interferência: Obra de desvio na rotatória Lançamento de camada de reforço Trânsito Normal
	14,4	18,1	3,7	Ap. do Taboado	Sem Interferência Trânsito Normal

Obs: Informações mais atualizadas, entrar em contato com a Central de Atendimento 0800 158 0112

Fonte: CCO