



## Boletim Diário de Tráfego na BR 158/ MS 112/ BR 436

10h00

Trecho	Km inicial	Km final	Extensão	Município		13/11/25
1 - BR 158	1,1	2,7	1,6	Cassilândia	Sem Interferência	Condição de Tráfego
2	2,7	26,2	23,5	Cassilândia	Com Interferência: Roçada Manual Regulagem de SubLeito Alargamento de Ponte  Drenagem	Trânsito Normal
3	26,2	34,6	8,4	Paranaíba	Com Interferência: Roçada Manual	Trânsito Normal
4	34,6	59,5	24,9	Paranaíba	Com Interferência: Roçada Manual  Limpeza e drenagem Limpeza e lançamento de TSD	Trânsito Lento
5	59,5	91	31,5	Paranaíba	Com Interferência: Roçada Manual Terraplanagem Serviços de Retaludamento Sub base e base Retaludamento	Trânsito Lento
6	91	93,4	2,4	Paranaíba	Com Interferência: Roçada Manual	Trânsito Normal
7	93,4	94,4	1	Paranaíba	Sem Interferência	Trânsito Normal
8	94,4	98,2	3,8	Paranaíba	Com Interferência: Roçada Manual	Trânsito Normal
9	98,2	141,9	43,7	Ap. do Taboado	Com Interferência: Roçada Manual Roçada Mecanizada Terraplanagem	Trânsito Normal
10	141,9	146,3	4,4	Ap. do Taboado	Com Interferência: Roçada Mecanizada	Trânsito Normal
11	146,3	194,9	48,6	Selviria	Sem Interferência	Trânsito Normal
12 - MS 112	0	21,7	21,7	Três Lagoas	Com Interferência: Fresagem e Recomposição	Trânsito Lento
12	21,7	52,9	31,2	Selviria	Com Interferência: Roçada Manual Fresagem e recomposição	Trânsito Lento
13	52,9	75,1	22,2	Selviria	Com Interferência: Roçada Manual	Trânsito Normal
14	75,1	89,9	14,8	Inocência	Sem Interferência	Trânsito Normal
15	89,9	90,8	0,9	Inocência	Sem Interferência	Trânsito Normal
16	90,8	108,2	17,4	Inocência	Com Interferência: Roçada Manual	Trânsito Normal
17	108,2	113,3	5,1	Inocência	Com Interferência: Roçada Manual	Trânsito Normal
18	113,3	114,2	0,9	Inocência	Sem Interferência	Trânsito Normal
19	114,2	154,3	40,2	Inocência	Com Interferência: Roçada Manual  Roçada Mecanizada  Micro revestimento asfáltico a frio	Trânsito Lento
20	154,3	180,8	26,5	Paranaíba	Com Interferência: Roçada Mecanizada	Trânsito Normal
21	180,8	189	8,2	Cassilândia	Sem Interferência	Trânsito Normal
22	189	200,5	11,5	Cassilândia	Sem Interferência	Trânsito Normal
23 - BR 436	0	14,4	14,4	Ap. do Taboado	Com Interferência: Roçada Manual Roçada Mecanizada  Limpeza na praça de pedágio seis Tirando material da jazida Lançamento de camada de reforço Lançamento de CBUQ	Trânsito Lento
	14,4	18,1	3,7	Ap. do Taboado	Sem Interferência	Trânsito Normal

Obs: Informações mais atualizadas, entrar em contato com a Central de Atendimento 0800 158 0112