ANEXO XIX

CLASSIFICAÇÕES

TIPO DE OCORRÊNCIA			SENTIDO	TIPO DE ACIDENTE		CONDIÇÃO DO LOCAL	CONDIÇÕES DE TRÁFEGO	CARCTERÍSTICA DO TRECHO	INTERFERÊNCIA NA PISTA	SINALIZAÇÃO	ESTADO DO CONDUTOR
Acidente com morte			Pista Norte	Abalroamento longitudinal		Chuva	Lento/parado devido a acidente	Aclive	Acidente anterior	Existente e encoberta	Aparente embreaques
Acidente com vítima			Pista Sul	Abalroamento transversal		Condições normais	Lento/parado devido a excesso de veículos	Curva	Animal na pista	Existente e visível	Condição normal
Acidente sem vítima				Atropelamento de animal		Fumaça	Lento/parado devido a obras	Curva sinuosa	Buraco na pista	Inexistente	Dormiu ao volante
Atropelamento com morte				Atropelamento de ciclista		Neblina	Lento/parado devido a outros motivos	Declive	Objeto na pista	Outros	Mal súbito
Atropelamento sem morte				Atropelamento de pedestre atravessando		Ofuscamento da visão	Normais	Em obra de arte especial	Obra sinalizada	Sinalização de obras	Não avaliado
				Atropelamento de pedestre caminhando		Outras		Em praça de bailança	Operação policial		Outros
				Atropelamento em abrigo de ônibus		Visibilidade comprometida		Em praça de pedágio	Outras		
				Capotamento				Reta	Pista molhada		
				Choque em barreira New Jersey					Sem interferência		
				Choque em defensa					Tráfego lento		
				Choque em objeto fixo							
				Choque em objeto na pista							
				Choque em veículo parado na pista							
				Colisão frontal							
				Colisão traseira							
				Derrapagem							
				Queda de Carga							
				Queda de moto							

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ACIDENTES

Concessionaria: Way112
Rodovias: MS-112;
Período:Abril/2026

Data dd/mm/aa	Horário hh:mm	nº da ocorrência	Tipo de ocorrência	Km	Trecho	Sentido	Tipo de acidente	Causa provável	Condição do local	Condições de tráfego	Característica do trecho	Interferência na pista	Sinalização	Estado do condutor	Quantidade de veículos envolvidos										Quantidade de vítimas				
															Automóvel	Bicicleta	Caminhão	Moto	Ônibus	Outros	Tração animal	Trans. de carga especial	Trator/ máquinas	Utilitário	Ilesos	levemente feridos	moderadamente feridos	gravemente feridos	mortos
05/04/2026	11:00	38	AC02 - Acidente Com Vítima Ferida	76+100	MS-112	Norte	Tombamento - Veículos pesados	Perda de Controle	Bom	Não	Curva Suave						1									1			
05/04/2026	15:37	54	AC02 - Acidente Com Vítima Ferida	19+480	MS-112	Sul	Capotamento	Perda de Controle	Bom	Sim	Reta						1								1	1			
16/04/2026	19:00	74	AC02 - Acidente Com Vítima Ferida	54+000	MS-112	Sul	Queda de Moto	Perda de Controle	Bom		Reta							1							1	1			
18/04/2026	19:43	63	AC02 - Acidente Com Vítima Ferida	189+000	MS-112	Sul	Saída de Pista	Descuido do motorista	Bom	Sim	Reta				1										1	1			
19/04/2026	06:37	9	AC02 - Acidente Com Vítima Ferida	29+800	MS-112	Sul	Colisão Lateral	Descuido do motorista	Bom	Sim	Reta				1		1								2	1			
25/04/2026	01:45	1	AC03 - Acidente Com Vítima Ilesa	37+700	MS-112	Norte	Capotamento	Estouro de Pneu	Bom		Reta													1	2				